


BauErfahrungen und PraxisTipps

Nr. 14


Interviews zum Thema Stallklima*

Einsatzhäufigkeit der Lüftungssysteme




* Stichprobenanzahl n = 20 (Mehrfachnennung möglich.)

Einsatzhäufigkeit der Steuerungssysteme



Sind Sie zufrieden mit dem Stallklima?

1



„Nein“

(Lichtfirst, Fa. Hörmann; Curtains, Fa. Agrotel; Curtains-Steuerung, Fa. Hörmann)

„Eher ja“

(Lichtfirst, Fa. Hörmann; Curtains, Fa. Agrotel; Curtains-Steuerung, Fa. Hörmann)

„Bei Nässe eher nicht. Curtains können nicht geöffnet werden.“ (Folienfirst, Fa. Hörmann; Curtains Typ Duplex, Fa. Hörmann; Curtains-Steuerung, Fa. Hörmann)

„Bei Hitze wahrscheinlich zstzl. Lüftung notwendig.“ (Curtains Typ Duplex, Fa. Hörmann; Curtains-Steuerung, Fa. Hörmann; Lichtfirst, Fa. Skytex)

„Stall könnte zu hoch sein, etwas viel Zug an einem Stallende, aber Ursache unbekannt.“ (Lichtfirst, Fa. Drott; Hubfenster, Fa. Drott; Steuerung vom Elektriker)

„Ja“

(Großraumdeckenventilatoren, Fa. Ventitec; First Typ Standard, Fa. Sonntag; Ventilatoren-Steuerung, Fa. Pontiggia)

„Ja, v.a. mit Kuhdusche und Lüfter.“

(beweglicher Hubfirst, Fa. Drott; Curtains, Fa. Drott; Lüfter, Fa. DeLaval; Hubfenster, Fa. Drott)

(Vetssmarttubes Schlauchlüftung, Fa. VET.SMART; shutter side wall ventilation system, Fa. Thermo Energy Structures; Steuerung, Fa. LOCK)

„Nur bei Extremwetter im Winter dampfig, dafür kein Frost im Winter.“ (Hubfenster, Fa. Oberlechner GmbH; HIWI Entlüftungsfirst, Fa. Sonntag; Steuerung, Fa. LOCK)

(Curtains, Fa. Blau-Weiß; Haubenfirst, Fa. Zimmermann; Steuerung, Fa. LOCK.)

(Rhenalux Lichtfirstsysteme, Fa. Sulzberger; Hubfenster, Fa. Sulzberger; Steuerung, Fa. Sonntag.)

(Lubratec Wickellüftung, Fa. Hüsker; HIWI Entlüftungsfirst, Fa. Sonntag; Steuerung, Fa. LOCK)

(Hubfirst, Fa. Hörmann; Curtains, Fa. Agrotel; keine Steuerung)

(Shedd-Dach, Fa. Sailer; Curtains, Fa. Blau-Weiß; Steuerung, Fa. Elektrotechnik Luger)

„Tierwohl gesteigert durch Klima.“ (Windschutznetz, Fa. Agrotel; Steuerung, Fa. Agrotel)

„War Grund für Umbau, Sommer sind für Vollweide zu heiß.“ (Ventilatoren, Fa. ???; Trauf-First-Lüftung, Fa. ???; Steuerung, Fa. Wolf Systembau)

(Lubratec Wickellüftung, Fa. Hüsker; Lüfter, Fa. BigFan; Lichtfirst, Fa. Hüsker)

„Sehr zufrieden.“ (Deckenlüfter, Fa. Hörmann; Shedd-Dach, Fa. Hörmann; Lüfter-Steuerung, Fa. Arntjen)

„Dampf zieht nicht nach oben ab, Kamineffekt fehlt.“ (Curtains Typ Duplex, Fa. Hörmann; Steuerung, Fa. LOCK)

„Besser geht es nicht.“ (Curtains Typ Duplex, Fa. Hörmann; Steuerung, Fa. LOCK)

„Aber nass bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit.“ (Curtains, Fa. Blau-Weiß; Trauf-First-Lüftung, Fa. Wolf Systembau; Steuerung, Fa. LOCK)

2

Ist die Steuerung einfach zu bedienen?

„Ja.“

(Lichtfirst, Fa. Hörmann; Curtains, Fa. Agrotel; Curtains-Steuerung, Fa. Hörmann)
(Rhenalux Lichtfirstsysteme, Fa. Sulzberger; Hubfenster, Fa. Sulzberger; Steuerung, Fa. Sonntag)
(Curtains, Fa. Blau-Weiß; Haubenfirst, Fa. Zimmermann; Steuerung, Fa. LOCK)
(Folienfirst, Fa. Hörmann; Curtains Typ Duplex, Fa. Hörmann; Curtains-Steuerung, Fa. Hörmann)
(Hubfirst, Fa. Hörmann; Curtains, Fa. Agrotel; keine Steuerung)
(Shedd-Dach, Fa. Sailer; Curtains, Fa. Blau-Weiß; Steuerung, Fa. Elektrotechnik Luger)
(Curtains Typ Duplex, Fa. Hörmann; Curtains-Steuerung, Fa. Hörmann; Lichtfirst, Fa. Skytex)
(Windschutznetz, Fa. Agrotel; Steuerung, Fa. Agrotel)
(Deckenlüfter, Fa. Hörmann; Shedd-Dach, Fa. Hörmann; Lüfter-Steuerung, Fa. Arntjen)
(Curtains Typ Duplex, Fa. Hörmann; Steuerung, Fa. LOCK)
(Lichtfirst, Fa. Drott; Hubfenster, Fa. Drott; Steuerung vom Elektriker)

11x

„Wäre einfach, aber noch Programmierbedarf, da neu.“

(Lubratec Wickellüftung, Fa. Hüsker; HIWI Entlüftungfirst, Fa. Sonntag; Steuerung, Fa. LOCK)

„Automatisch, leicht zu bedienen.“

(Curtains, Fa. Blau-Weiß; Trauf-First-Lüftung, Fa. Wolf Systembau; Steuerung, Fa. LOCK)

„Ja, ein, auf, Automatik leicht, aber weitergehende Einstellung der Wetterstation nicht leicht, Regensensor schlägt nicht an.“

(Hubfenster, Fa. Oberlechner GmbH; HIWI Entlüftungfirst, Fa. Sonntag; Steuerung, Fa. LOCK)

„Bei beiden ja, einfach nur hoch runter. Keine Automatik-Klimasteuerung, wäre bei Kälbern aber evtl. sinnvoll.“

(Curtains, Fa. Agrotel; Curtains Typ Duplex; Fa. Hörmann; Steuerung, Fa. Agrotel; Curtains-Steuerung, Fa. Hörmann)
(Hubfenster, Fa. Oberlechner GmbH; HIWI Entlüftungfirst, Fa. Sonntag; Steuerung, Fa. LOCK)

„Automatischer Start.“

(Großraumdeckenventilatoren, Fa. Ventitec; First Typ Standard, Fa. Sonntag; Ventilatoren-Steuerung, Fa. Pontiggia)

„Vollautomatisch.“

(Vetssmartubes Schlauchlüftung, Fa. VET.SMART; shutter side wall ventilation system, Fa. Thermo Energy Structures; Steuerung, Fa. LOCK)

„Einfach.“

(beweglicher Hubfirst, Fa. Drott; Curtains, Fa. Drott; Lüfter, Fa. DeLaval; Hubfenster, Fa. Drott)

„Ja, einmal eingestellt und dann automatisch.“

(Ventilatoren, Fa. ???; Trauf-First-Lüftung, Fa. ???; Steuerung, Fa. Wolf Systembau)

„Abstimmung vieler Faktoren schwierig.“

(Lubratec Wickellüftung, Fa. Hüsker; Lüfter, Fa. BigFan; Lichtfirst, Fa. Hüsker)

3

Funktioniert die Steuerung zuverlässig?

„Ja.“ (Lichtfirst, Fa. Hörmann; Curtains, Fa. Agrotel; Curtains-Steuerung, Fa. Hörmann)

„Funktioniert automatisch sehr gut.“ (Großraumdeckenventilatoren, Fa. Ventitec; First Typ Standard, Fa. Sonntag; Ventilatoren-Steuerung, Fa. Pontiggia)

„Sensor funktioniert zuverlässig. Teilweise drückt starker Wind den Niederschlag seitlich durch, ist aber nicht zu verhindern, kein Baufehler.“ (Rhenalux Lichtfirstsysteme, Fa. Sulzberger; Hubfenster, Fa. Sulzberger; Steuerung, Fa. Sonntag)

„Bei Regen nicht immer. Wird aber mit Zentralsteuerung nachgebessert. Problem lag nicht bei Lock.“ (Curtains, Fa. Blau-Weiß; Haubenfirst, Fa. Zimmermann; Steuerung, Fa. LOCK)

„Automatisch nein, da zu wenig Einstellmöglichkeit. Es gibt bloß ganz auf oder ganz zu. Bei Regen reagiert die Steuerung zu langsam → Wasser auf Futtertisch.“ (Folienfirst, Fa. Hörmann; Curtains Typ Duplex, Fa. Hörmann; Curtains-Steuerung, Fa. Hörmann)

„Ja, muss aber bei Schnee ausgeschaltet werden.“ (Vetssmartubes Schlauchlüftung, Fa. VET.SMART; shutter side wall ventilation system, Fa. Thermo Energy Structures; Steuerung, Fa. LOCK)

„Ja, absolut. Lob trotz Entwicklungsstadium.“ (Lubratec Wickellüftung, Fa. Hüsker; HIWI Entlüftungfirst, Fa. Sonntag; Steuerung, Fa. LOCK)

„Manuell, also keine Angabe.“ (Hubfirst, Fa. Hörmann; Curtains, Fa. Agrotel; keine Steuerung)

„Ja, bei spezieller Witterung. Bei 0-10 °C und Nieselregen Probleme mit Regensensor (nicht ungewöhnlich). Bei Wind auch nicht zuverlässig, Probleme mit Führungsschiene. Positiv: nur die Regenseite schließt.“ (Shedd-Dach, Fa. Sailer; Curtains, Fa. Blau-Weiß; Steuerung, Fa. Elektrotechnik Luger)

„Nein, bei Wind Probleme.“ (beweglicher Hubfirst, Fa. Drott; Curtains, Fa. Drott; Lüfter, Fa. DeLaval; Hubfenster, Fa. Drott)

„Ja.“ (Curtains Typ Duplex, Fa. Hörmann; Curtains-Steuerung, Fa. Hörmann; Lichtfirst, Fa. Skytex)

„Ja.“ (Windschutznetz, Fa. Agrotel; Steuerung, Fa. Agrotel)

„Funktioniert.“ (Ventilatoren, Fa. ???; Trauf-First-Lüftung, Fa. ???; Steuerung, Fa. Wolf Systembau)

„Bei Wind ja, bei Regen nicht, wahrscheinlich Einstellungsproblem.“ (Hubfenster, Fa. Oberlechner GmbH; HIWI Entlüftungfirst, Fa. Sonntag; Steuerung, Fa. LOCK)

„Noch nicht, wird noch abgestimmt, da in Entwicklungsphase.“ (Lubratec Wickellüftung, Fa. Hüsker; Lüfter, Fa. BigFan; Lichtfirst, Fa. Hüsker)

„Ja, manuell.“ (Deckenlüfter, Fa. Hörmann; Shedd-Dach, Fa. Hörmann; Lüfter-Steuerung, Fa. Arntjen)

„Ja.“ (Curtains Typ Duplex, Fa. Hörmann; Steuerung, Fa. LOCK)

„Ja, Lock schon.“ (Curtains, Fa. Blau-Weiß; Trauf-First-Lüftung, Fa. Wolf Systembau; Steuerung, Fa. LOCK)

„Ja.“ (Lichtfirst, Fa. Drott; Hubfenster, Fa. Drott; Steuerung vom Elektriker)